Anmerkung: Die angeführte Tabelle enthält die durch die Gutachter und die durch die Nutzer festgestellten und geäußerten Mängel der gedeckten und ungedeckten Sportanlagen. Bei der Begehung im April 2013 wurde anhand eines vorgefertigten Kriterienkatalogs eine Bewertung der einzelnen Sportstätten nach sportfachlichen Kriterien vorgenommen und alle sichtbaren Mängel fotodokumentiert und für die jeweilige Sportanlage aufgenommen. Die Mängelliste wurde nach dem Hinzufügen der Mängel aus Nutzersicht im November an die Verwaltung übermittelt, so dass den Gutachtern im Dezember die Anmerkungen der Verwaltung vorlagen.

Ž.	Name und Anschrift der Sportanlage	Mängel	Mängel (Gutachter)	Mängel (Nutzer)	Anmerkungen der Stadt Eckernförde
		Hallenboden	Unübersichtliche Linienführung	Löcher im Hallen-boden führen zu einer erhöhten Verletzungsgefahr	Löcher sind repariert.
		Energetische Mängel	Licht trotz starker Sonneneinstrahlung angeschaltet		Benutzerverhalten <sup>1</sup>
			Fehlende Haken zur Befestigung von Netzen	Fehlende Haken zur Befestigung der Badmintonnetze	Wird im Rahmen der Gerätewartung beauftragt.
		Lobach Adollica		Defekte Tore und Netze	Repariert
~	Sporthalle I Schulzentrum Süd Sauerstraße 16, 24340 Eckernförde	Daulicile Mangel		Dach bei Stark-regen undicht, durch Wasserbildung Rutsch- und Verletzungsgefahr	Reparatur beauftragt.
				Fehlende Möglichkeiten zum Abtrocknen der Hände	Für eine Sanierung sämtlicher
					Sanitäreinheiten wurden
					von der Verwaltung für
		Sanitäranlagen		Starke Geruchs- entwicklung	Finanzplanung Ausgaben
					angemeldet für
					Figuringskosteri (2016) und Baukosten (2017). <sup>2</sup>
				Fehlendes Toilettenpapier	Benutzerverhalten 1
					Benutzerverhalten. <sup>1</sup>
					Außerdem
			Feniende I agermödlichkeiten		Lagermoglichkeiten im nebenliedenden Keller
		Lagermöglichkeiten	Kästen werden bspw. in		vorhanden. 3
			der Halle gelagert		Kein Bedarf von
					Schulen/Vereinen
7	Sporthalle II Schulzentrum Süd		Sanitäranlagen sind		Für eine Sanierung
	Sauerstralse 16, 24340 Eckerntorde		sanierungsbedurttig		samtlicher
				Fehlendes Toilettenpapier	Sanitäreinheiten wurden
				Fehlende Möglichkeiten	von der Verwaltung für
		Sanitäranlagen		במוומר וכווויס ויסרווסר וומר וומר וומר וומר וומר וומר וומ	Finanzplanung Ausgaben
				Probleme bei der	angemeldet für
				Temperaturregelung der	_
				Duschen	und Baukosten (2016). <sup>2</sup>

	ω				1	ى د	N.
	Sauerstraße 16, 24340 Eckernförde				Sauerstraße 16, 24340 Eckernförde	Sporthalle II Schulzentrum Süd	Name und Anschrift der Sportanlage
	Bauliche Mängel				walta a wai ya	Waitoro Mangal	Mängel
							Mängel (Gutachter)
Defekte Kabinentüren  Die Türen in der Glaswand hinter der Tribüne können nur von außen geöffnet und geschlossen werden. Als Fluchtweg damit nicht nutzbar.	Defekte Türstopper in Grundschulkind Kopfhöhe	Defekte Türen in den Banden	Schaumstoffleisten an den Korbanla-gen halten nicht, bzw. sind nicht richtig befestigt und können zu Verletzungen führen	Eine Korbanlage hängt schief und kann zu Verletzun-gen führen	Spannpfosten sind für die Netze (z. B. Badminton, Volley-ball)zu schwer und stark funktions- eingeschränkt	Fehlende Befestigung der Tore	Mängel (Nutzer)
Reparatur beauftragt.  Die Türen in der Glaswand sind keine ausgewiesenen Flucht- wege, diese befinden sich gegenüber und führen direkt ins Freie. 4	Unklar, was gemeint ist. 6	Repariert	Wird im Rahmen der Gerätewartung überprüft bzw. repariert.	Repariert	Wird im Rahmen der Gerätewartung überprüft bzw. repariert. <sup>5</sup>	Feststellschrauben beim Haus-meister erhältlich (Maßnahme gegen wiederholten Diebstahl). 4	Anmerkungen der Stadt Eckernförde

ŗ.	Name und Anschrift der Sportanlage	Mängel	Mängel (Gutachter)	Mängel (Nutzer)	Anmerkungen der Stadt Eckernförde
				Verletzungsgefahr durch Unordnung	Benutzerverhalten
				Basketballkörbe können	Betrifft nur einen Korh
				werden, da der	Die Schlüsselausgabe
c	Sporthalle III Schulzentrum Süd	, the state of the		Mechanismus in	erfolgt durch den
ာ	Sauerstraße 16, 24340 Eckernförde	Gelatelaulie		abgeschlossenem Geräteraum ist	Hausmeister.
				Defekte an der Schließanlage	Kein Defekt bekannt. <sup>6</sup>
				Defekte Transport-wagen für die Handballtore	Bei Überprüfung keinen Defekt festgestellt. <sup>6</sup>
		Umkleideräume	Abgebrochene Kleiderhaken in den Umkleideräumen		Werden ersetzt. <sup>6</sup>
		Social and the second	Sanitäranlagen sind sanierungsbedürftig	Sanitärbereich U1-U4 stark veraltet und zum Teil nicht mehr nutzbar	Sanierung läuft (Herbst
		Odilitai alliagoli		Verkalkte Duschen	2013).
				Defekte Duschen	
				Kalte Halle in den Wintermonaten	Heizungsanlage ist auf
_	Sporthalle Wulfsteert			Durchgängig zu kalte Halle	eingestellt. <sup>5</sup>
t	Wulfsteert 6, 24340 Eckernförde	Technische Mängel	Veranstaltungsraum im Vorraum ist zu kalt für bestimmte Sportarten mit dieser Gruppengröße (z.B. Yoga)		Der Sportleraufenthaltsraum wird nicht als Sportstätte genutzt, die Heizung ließe sich aber bei Bedarf
		Energetische Mängel		Überflüssige Heizkörper in Flur- und Eingangsbereich	Nicht nachvollziehbar, energetisch in Ordnung.
		Bauliche Mängel		Undichte Stellen im Eingangsbereich durch welche Nässe in die Halle gelangt	Unbekannt, keine undichten Stellen festgestellt. <sup>6</sup>

		7			თ				Ŋ			¥.
		Gemeinschaftsschule Eckemförde, Standort Mitte Kieler Straße 59, 24340 Eckemförde	Turnhalle Grund- und		Reeperbahn 50, 24340 Eckernförde				Turnhalle Pestalozzi-Schule Reeperbahn 50, 24340 Eckernförde			Name und Anschrift der Sportanlage
Technische Mängel	Sanitäranlagen	Bauliche Mängel		Geräteraum	Hallenboden	Lagermöglichkeiten	Technischer Mangel	Materialien	bauliche wange	Racijoho Mängol		Mängel
			Wenige Belüftungsluken führen zu schlechter Belüftung			Fehlender Raum für Lagermöglichkeiten					Keine Ösen für Netze in der Halle vorhanden (z.B. für Volleyball, Badminton)	Mängel (Gutachter)
Temperaturregelung nicht optimal (im Sommer zu warm, im Winter zu kalt)	Stark verkalkte Duschköpfe	Starker Lichteinfall durch die Fensterfront behindert sportliche Aktivitäten	Defekte Oberlichter erschweren die Belüftung	Fehlen eines abschließbaren Geräteraums	Sauberkeit des Hallenbodens ist nicht gegeben		Defekte Heizung	Fehlende Materialien	Zwischentür zur Reeperbahn fällt ins Schloss, verspätete Teilnehmer kommen nicht mehr in die Halle	Defekte Fenster und dadurch starker Luftzug		Mängel (Nutzer)
Heizungsanlage ist auf 18 °C Raumtemperatur eingestellt. <sup>5</sup>	Erledigt. Entkalkung erfolgt 2 × jährlich.	Keine konkrete Beeinträchtigung gemeldet. Zukünftige Nutzung der Liegen- schaft bleibt abzuwarten. <sup>5</sup>	Nur 4 kleine Kippfenster vorhanden, kein Defekt. Zukünftige Nutzung der Liegen-schaft bleibt abzuwarten.	Seit Auszug der Schule stehen Geräteschränke für Vereine zur Verfügung. <sup>6</sup>	Reinigung erfolgt täglich vor Unterrichtsbeginn, es liegen keine Beschwerden vor. <sup>6</sup>	Die Raumsituation gibt keine weitere Lagermöglichkeit her. 6	Repariert	Unpräzise. Kein weiterer Bedarf bekannt. <sup>6</sup>	Zugang vom Schulhof aus ist bei Betrieb immer geöffnet.	Repariert (4 Fenster im Geräteraum).	Kein Bedarf von Schule und Vereinen benannt. 4	Anmerkungen der Stadt Eckernförde

			Mass	N. S.	Anmorking dor
ž	Name und Anschrift der Sportanlage	Mängel	(Gutachter)	(Nutzer)	Stadt Eckernförde
			Risse im Boden		;
		Hallenboden	Sich senkender		Reparatur ist beauftragt.
			Schwingboden		
			Basketballkorb zu dicht an		Nutzungsbedarf wird
			der Wand und somit eine		überprüft, ggf <u>.</u>
			erhöhte Verletzungsgefahr		Demontage.
					Flachdach über
				Undichtes Flachdach führt	Umkleidetrakt repariert.
		Bauliche Mängel		zu nassem und somit	Von Schäden im
				rutschigen Hallenboden	Hallenbereich/Wasser
				(Verletzungsgefahr)	auf Sporthallenboden ist
					nichts bekannt.
	Sporthalle Grund- und			Defekte Fenster und somit eingeschränkte Lüftung	Nicht zutreffend.
∞	Gemeinschaftsschule Eckemforde,			Defekter Abfluss in der	
)	Standort Nord			Herrendusche und dadurch	Toireac
	Noorwanderweg, 24340 Eckernförde			Wassereintritt in die	Nepaller
		::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		Umkleideräume	
		Samanagen		Duschuhren sind zu kurz	Aus energetischen
				eingestellt	Gründen beabsichtigt.
				Schimmelbildung in den Duschen	Reparatur läuft.
				Zeitweise starke	Unter der Halle liegende
				Geruchsentwicklung aus	Abwasserleitung wird
				der Lüftung	desnaib regeimaisig gespült <sup>6</sup>
		Weitere Mangel			Unbekannt. Die Heizung
				Zeitweise Ausströmen von	ist auf 18 °C
				kalter Luft aus der Lüftung	Raumtemperatur eingestellt
					on gooden:

10				9					N <sub>r</sub>
Gymnastikraum Grund- und Gemeinschaftsschule Eckemförde, Standort Nord Johann-Hinrich-Fehrs-Weg, 24340 Eckemförde				Standort Nord  Johann-Hinrich-Fehrs-Weg, 24340  Eckemförde	Turnhalle Grund- und				Name und Anschrift der Sportanlage
Bauliche Mängel	Materialien	Umkleideräume	Hallenboden	Lagermöglichkeiten			Bauliche Mängel		Mängel
Starker Lichteinfall beeinträchtigt das Sporttreiben	Erweiterung durch Materialen	Abgebrochen Kleiderhaken in den Umkleideräumen		Fehlende Lagermöglichkeiten, Kisten lagern in der Halle und erhöhen somit die Unfallgefahr			Starker Lichteinfall durch Fensterfront und somit Beeinträchtigung des Sporttreibens		Mängel (Gutachter)
	Ergänzungsbedarf durch weitere Materialien		Beschädigungen im Holzfußboden beeinträchtigen Sportarten, welche sockfuß oder barfuß durchgeführt werden		Notausgangstüren lassen sich nicht feststellen und sind daher zum Lüften ungeeignet	Freiliegende Kabelkanäle		Wenige Fensterluken zum Lüften vorhanden und somit schlechte Belüftung der Halle	Mängel (Nutzer)
Keine konkrete Beeinträchtigung gemeldet. <sup>6</sup>	Nicht konkretisiert. Kleinsportgeräte beschaffen Schulen und Vereine selbst.	Reparatur beauftragt	Hallenboden wird regelmäßig gewartet und bei Bedarf repariert. <sup>6</sup>	Die Schule wird den Gerätebedarf überprüfen	Das Feststellen der Notausgangstüren ist baurechtlich nicht zulässig.	Sind baurechtlich zugelassen, es besteht keine Gefahr.	Keine konkrete Beeinträchtigung gemeldet. <sup>5</sup>	Möglichkeiten zur Einrichtung einer Querlüftung werden geprüft.	Anmerkungen der Stadt Eckernförde

Z.	Name und Anschrift der Sportanlage	Mängel	Mängel (Gutachter)	Mängel (Nutzer)	Anmerkungen der Stadt Eckernförde
;	Turnhalle Richard-Vosgerau-Schule	Hallenboden	Linienführung ist an einigen Stellen nicht zu erkennen		Die Schule erachtet die Linienführung als ausreichend. Keine Beanstandungen von Vereinen bekannt.
<del>-</del>	Bergstraße 26, 24340 Eckernförde	Bauliche Mängel	Basketballkörbe sind zu dicht an der Wand montiert und führen somit zu einer erhöh-ten Verletzungsgefahr		Schule und Vereine spielen kein Basketball. Die Körbe werden entfernt. 7
12	Turnhalle Berufsbildungszentrum Fischerkoppel, 24340 Eckernförde				
			Prellschutz weist Risse auf		Wird repariert
		Bauliche Mängel		Fehlende Mattenbefestigung an den Wänden	Wird im Rahmen der Gerätewartung überprüft bzw. repariert. <sup>6</sup>
			Stolperfallen und Unebenheiten im Boden	Unebenheiten im Boden	Repariert.
		Hallenboden	führen zu einer erhöhten Unfallgefahr	führen zu Verletzungen	Eine für das Jahr 2015
				Durch mehrmaliges Flicken lösen sich einzelne Stellen vom Hallenboden	geplante Machbarkeitsstudie soll Aussagen zur künftigen
<u>.</u>	Saxtorrer Weg 151/153, 24340 Eckernförde		Umkleideräume sind sanierungsbedürftig	Sehr alte Umkleideräume	treffen
		Umkleideräume	Drahtverkleidung der Bänke in den Umkleiden stehen hervor und können		Wird entfernt.
			zu Verletzungen führen		
			Veraltete Duschbänke für Fußballer vorhanden		Eine für das Jahr 2015 geplante
		Sanitäranlagen	Sanitäranlagen sind	Sanierung der Duschen	Machbarkeitsstudie soll Aussagen zur künftigen
			sanierungsbedurftig	und lolletten	Nutzbarkeit der Halle treffen

	16		15		14				13		Nr.
Eckernförde	Sportplatz Fritz-Reuter-Schule Saxtorfer Weg 151/153, 24340		Aula Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde, Standort Mitte Kieler Straße 59, 24340 Eckernförde		Aula Pestalozzi-Schule Reeperbahn 50, 24340 Eckernförde				Sporthalle Fritz-Reuter-Schule Saxtorfer Weg 151/153, 24340 Eckernförde		Name und Anschrift der Sportanlage
	Bauliche Mängel		Bauliche Mängel				Technische Mängel			Weitere Mängel	Mängel
	Zugewachsene Kugelstoßanlage		Fehlender Behindertengerechter Zugang								Mängel (Gutachter)
Fehlende Unterstände für Heim- und Gastmannschaft		Fehlende Duschen im Obergeschoss		Undichte Fenster führen zu Kälte und Zugluft		Besonders in der Übergangszeit ist es in der Halle zu kalt.	Halle wird im Winter nicht warm	Bei einigen Holzbänken fehlen Schrauben bzw. sind aufgrund des Alters verzogen	Fehlende Tragegriffe der Turnmatten erschweren den Transport	Fehlende Befesti- gungsschrauben der Fußballtore führen zu einer Unfallgefahr durch Umkippen	Mängel (Nutzer)
Erledigt	Anlage wird nicht genutzt. Instandsetzung erfolgt bei Bedarf	Aula ist keine klassische Sportstätte, Duschen der Turnhalle können genutzt werden.	Zukünftige Nutzung der Liegen-schaft bleibt abzuwarten	2011 wurden Fenster aufwendig instandgesetzt. Keine Beschwerden bekannt. <sup>6</sup>		Repariert		Schrauben werden bei Bedarf vom Hausmeister nachgezogen.	Wird im Rahmen der Gerätewartung überprüft bzw. repariert	Benutzerverhalten. Schrauben sind vorhanden, werden aber nach Lösen nicht wieder einge-setzt. Der Hausmeister wird die Nutzer anweisen und ggf. die Schrauben wieder anbringen.	Anmerkungen der Stadt Eckernförde

ž	Name und Anschrift der Sportanlage	Mängel	Mängel (Gutachter)	Mängel (Nutzer)	Anmerkungen der Stadt Eckernförde
				Flutlichtanlage ist zu schwach	Erneuerung der Anlage wird geprüft.
		Anlage	Laufbahn mit Rissen und Unebenheiten sowie Moos versehen und führt somit zu einer eingeschränkten Nutzung	Die Anlage ist aufgrund der welligen Bahn und der Staunässe nicht wettkampftauglich.	Sanierung wird geprüft.
17	Sportplatz Grund- und Gemeinschaftsschule, Standort Nord		Unebene und defekte Absprungbretter an der Weitsprunganlage führen zu erhöhter Verletzungsgefahr		Repariert
	rieldelliaikt oo, z4340 Eckelliolde	Sanitäranladen	Veraltete Sanitäranlagen		Sog. Glaskasten und
		ַ מפּת מפּת מפּת מפּת מפּת מפּת מפּת מפּת		Zu wenig Duschen vorhanden	Umkleide-räume dem EMTV zur alleinigen
			Veraltete Umkleiden		Nutzung überlassen.
				Zu wenig Umkleideräume	erlaubt keine
		Umkleideräume		Fehlende Beleuchtung in den Umkleideräumen	Erweiterung. Die Umkleiden und Duschen der Sporthalle können bei Bedarf genutzt werden. <sup>5</sup>
		Rasenfläche	Maulwurfshügel führen zu erhöhter Verletzungsgefahr		Wurden eingeebnet.
4	Sportplatz Richard-Vosgerau-Schule		Sprunggrube mit defektem Absprung kann zu Verletzungen führen		Donorotur im Erithichr
	אסומקואומאל, גאסאס בכאמוויסימק	Anlage	Steine und Rillen in der Anlaufbahn führen zu einer erhöhten Verletzungsgefahr		Neparatu ili Franjali 2014 vorgesehen.
	Sportplatz Schulzentrum Süd	Anlage		Grasbewuchs im Sprunggraben	Erledigt
19	Sauerstraße 16, 24340 Eckernförde	Beachvolleyballfeld		Mangelnd Pflege der Beachvolleyballanlage (Wachstum von Disteln)	Auf den Spielfeldern wachsen keine Disteln. <sup>6</sup>
20	Kleiner Sportplatz Schulzentrum Süd Sauerstraße 16, 24340 Eckernförde				Sicherheitsüberprüfung der Flutlichtmasten wurde veranlasst.

22
Skaterbahn am Schulweg
Glasscherben behindern die Nutzung der Skaterbahn
Die gesamte Anlage wird regel-mäßig vom Bauhof gereinigt. 1

#### 1. Hinweise auf fehlerhaftes Nutzerverhalten:

Es sollte kurzfristig geprüft werden, wie die Nutzer spürbar und wirkungsvoll dazu angehalten werden können, die Benutzerregeln einer Sportanlage einzuhalten, mit der Anlage pfleglich umzugehen und an der Behebung von Mängeln mitwirken. Z. B. durch regelmäßige Treffen aller Nutzer; Beteiligung der Nutzer an Kosten; Verbesserung der Kontrollen; Entziehung von Nutzererlaubnis.

- 2. Die Behebung der **Mängel in den Sanitärbereichen** der Schulsportanlagen sollte möglichst innerhalb von 1-3 Jahren vollständig behoben worden sein. Hygieneerziehung ist in der Schule Teil einer Gesundheitserziehung. Daher sollten Schüler zur Körperpflege nach dem Sport angehalten werden.
- 3. Es wird empfohlen, den von den Vereinen in den Befragungen geäußerten Wunsch nach **Anschaffungen und Lagerung neuer Geräte** zunächst zwischen der Schule, den Vereinen und der Stadtverwaltung fachlich und räumlich zu prüfen. Der derzeitige Bestand ist in diese Überprüfung einzubeziehen. Zahlreiche Geräte sind veraltet und könnten entsorgt und neue angeschafft werden.
- 4. Es wird empfohlen, zukünftig in festem Rhythmus **Gespräche zwischen Stadtverwaltung, Schulleitung, Hausmeistern, Nutzer** der Anlagen einzuführen. Darin sollen alle Fragen über Mängel, Nutzungsprobleme, Belegungen, Kooperationen, Verfahrensregelungen u.a. einvernehmlich abgestimmt werden. Als Gesprächspartner seitens der Sportvereine sollte die neu zu gründende AG Sport fungieren.
- 5. Die **Belegung der Sportanlagen** sollte nach sportfachlichen Kriterien erfolgen. Darin spielt auch die Hallentemperatur eine Rolle. Es ist daher zu empfehlen, dass in Hallen mit einer maximal möglichen Raumtemperatur von 18 Grad möglichst keine Gruppen mit Kleinkindern und älteren Personen in der kalten Jahreszeit Sport treiben. Bei aus sportlicher Sicht störendem Lichteinfall sind z. B. bestimmte Sportarten (Tischtennis, Badminton, Volleyball) eher ungeeignet (siehe die Anregungen für zukünftige Belegungskriterien im Gutachtenteil).
- 6. **Sportgeräte**, deren Benutzung ein gewisses Risiko darstellen, wie z.B. zu dicht gesetzte Basketballkörbe, sollten nicht entfernt werden, sondern weiterhin zur schulischen Nutzung erhalten werden. Daher wird empfohlen, Schutzmaßnahmen und neue Benutzungsregeln zu ergreifen.

Sportanlage: Sporthalle I Schulzentrum Süd Anschrift: Sauerstraße 16, 24340 Eckernförde



Lfd. Nr.: 1

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Sportstättenform	Sportanlage	In Teilbereichen geregelte Sportgelegenheit	Sportgeleg	genheit
	Städtebauliche Verteilung	Lokales Sportstättenangebot	Regionales Sportstättenangebot	Überregionales Spoi	rtstättenangebot
	Anlagenfunktion	Multifunktionale Sportanlage	Mehrzweckanlage	Monofunktionale	e Sportanlage
	Flächen-/Raumformen	Großform	Kleinform	Flächige Form	Lineare Form
	Witterungsschutz	Freifläche	Überdeckte Fläche	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum
	Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung	In Teilbereichen regelkonforme Ausstattung	Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung
	Zugangsrecht	Geregelter Zugang	In Teilbereichen geregelter Zugang	Offener Zugang  Kommerzieller Zugang	
	Betreiber: Kommune				
1	Hausmaistar, Harr Michalson 9	Horrlorona	Tal - 0170/000	7200 0 0170/0570021	

Hausmeister: Herr Michelsen & Herr Lorenz Tel.: 0170/9597209 & 0170/9570931

#### Nutzungszweck

☐ Sportplatz:

☑ Sporthalle: Dreifeldhalle mit Empore (945m²)

☐ Freifläche: ☐ sonstige Anlage:



nein

nein

#### Barrierefreiheit:

Nutzer:

 $\boxtimes$ 

Barrierefreier Zugang zur Sportstätte:

 $\boxtimes$ ja  $\boxtimes$ ja 

Barrierefreie Sanitäranlagen:

Private Nutzer

Andere:

 $\boxtimes$ Zu 50% schulische Nutzung; Vereine ab dem Nachmittag bis 22 Uhr

Vereine

KITA

Baujahr: 1973/74 Letzte Sanierung: bis 1990

Schule

#### Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:

- Die Halle ist in einem guten Zustand.
- Die Sanitäranlagen sind in einem guten Zustand.
- Die Umkleiden sind in einem guten Zustand.

#### Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

Eingebunden in das Gelände des Schulzentrums Süd.

- Die Raumtemperatur wird manuell eingestellt.
- Der Lampenwechsel ist terminiert auf den Beginn der Ferien. Zuvor defekte Lampen werden nicht ersetzt.
- Die Fülle an Linienführungen wirkt unübersichtlich.
- Alle drei Hallen sind wegen des Brandschutzes miteinander verbunden.



**Sportanlage:** Sporthalle II Schulzentrum Süd **Anschrift:** Sauerstraße 16, 24340 Eckernförde



Lfd. Nr.: 2

Sportstättenform	Sportanlage	In Teilbereichen geregelte Sportgelegenheit	Sportg	elegenheit
Städtebauliche Verteilung	Lokales Sportstättenangebot	Regionales Sportstättenangebot	Überregionales S	portstättenangebot
Anlagenfunktion	Multifunktionale Sportanlage	Mehrzweckanlage	Monofunktio	nale Sportanlage
Flächen-/Raumformen	Großform	Kleinform	Flächige Form	Lineare Form
Witterungsschutz	Freifläche	Überdeckte Fläche	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum
Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung	In Teilbereichen regelkonforme Ausstattung	Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung
Zugangsrecht	Geregelter Zugang	In Teilbereichen geregelter Zugang	Offener Zugang	Kommerzieller Zugang

Betreiber: Kommune

**Hausmeister:** Herr Michelsen & Herr Lorenz Tel.: 0170/9597209 & 0170/9570931

#### Nutzungszweck

 $\ \square \ Sportplatz:$ 

⊠ Sporthalle: Dreifeldhalle mit Empore (945 m²)

☐ Freifläche:☐ sonstige Anlage:



Andere:

#### Barrierefreiheit:

Nutzer:

 $\boxtimes$ 

Barrierefreier Zugang zur Sportstätte: ⊠ ja □ nein
Barrierefreie Sanitäranlagen: ⊠ ja □ nein

KITA

Private Nutzer

Zu 50% schulische Nutzung; Vereine ab dem Nachmittag bis 22 Uhr

Vereine

Baujahr: 1977/78 Letzte Sanierung: bis 1990

Schule

# Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:

- Die Halle ist in einem sehr guten Zustand.
- Die Sanitäranlagen sind in einem guten Zustand.

 $\boxtimes$ 

- Die Umkleideräume sind in einem guten Zustand.
- Das Licht, die Energie und die Wärme werden zentral gesteuert.
- Vereine haben die Möglichkeit, ihre Materialien im Keller zu lagen.
- Materialien sind sehr gepflegt.

#### Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

Eingebunden in das Gelände des Schulzentrums Süd.

- Im Geräteraum befinden sich Fluchtwege in zwei Richtungen.
- Es werden sehr viele Materialien gelagert.
- Schuleigene Räume für Materialien sind abschließbar.
- Die Übungsleiter bringen ihre eigenen Materialien mit.
- Alle drei Hallen sind wegen des Brandschutzes miteinander verbunden.





**Sportanlage:** Sporthalle III Schulzentrum Süd **Anschrift:** Sauerstraße 16, 24340 Eckernförde



Lfd. Nr.: 3

L						
	Sportstättenform	Sportanlage	In Teilbereichen geregelte Sportgelegenheit	Sportgeleg	enheit	
	Städtebauliche Verteilung	Lokales Sportstättenangebot	Regionales Sportstättenangebot	Überregionales Spor	tstättenangebot	
	Anlagenfunktion	Multifunktionale Sportanlage	Mehrzweckanlage	Monofunktionale Sportanlage		
	Flächen-/Raumformen	Großform	Kleinform	Flächige Form	Lineare Form	
	Witterungsschutz	Freifläche	Überdeckte Fläche	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum	
	Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung	In Teilbereichen regelkonforme Ausstattung	Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung	
	Zugangsrecht	Geregelter Zugang	In Teilbereichen geregelter Zugang	Offener Zugang	Kommerzieller Zugang	

Betreiber: Kommune

Hausmeister: Herr Michelsen & Herr Lorenz Tel.: 0170/9597209 & 0170/9570931

#### Nutzungszweck

 $\square$  Sportplatz:

☑ Sporthalle: Dreifeldhalle (1.080m²) mit Tribüne (199 Sitzplätze)

☐ Freifläche:☐ sonstige Anlage:



Andere:

#### Barrierefreiheit:

Baujahr: 2002/2003

Barrierefreier Zugang zur Sportstätte:  $\boxtimes$  ja  $\square$  nein Barrierefreie Sanitäranlagen:  $\boxtimes$  ja  $\square$  nein

Nutzer: ⊠ Schule ⊠ Vereine □ KITA □ Private Nutzer

Zu 50% schulische Nutzung; Vereine ab dem Nachmittag bis 22 Uhr

#### Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:

- Das Licht, die Energie und die Wärme werden zentral gesteuert.
- Das Licht kann sowohl auf "Dauer" als auch auf "Bewegung" bedient werden.
- Hallenboden für Inlinesportarten nutzbar.
- Banden für den Inlinesport können nach Bedarf montiert werden.
- Hallenwände sind mit Prellschutz versehen.
- Die Halle ist in einem sehr guten Zustand.
- Die Umkleiden und Sanitäranlagen sind in einem sehr guten Zustand.

#### Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

Eingebunden in das Gelände des Schulzentrums Süd.

- Es ist ein Fahrstuhl vorhanden.
- Alle drei Hallen des Schulzentrums sind wegen des Brandschutzes miteinander verbunden.
- Fensterscheiben sind oft eingeschlagen.
- Die Reinigung findet zwischen 5.00 und 7.00 Uhr statt.
- Ein elektronisches Schließsystem wäre von Vorteil.





**Sportanlage:** Außensportanlage Schulzentrum Süd Anschrift: Sauerstraße 16, 24340 Eckernförde





Lfd. Nr.: 4

L				2.00 mm 10	
	Sportstättenform	Sportanlage	In Teilbereichen geregelte Sportgelegenheit	Sportgeleį	genheit
	Städtebauliche Verteilung	Lokales Sportstättenangebot	Regionales Sportstättenangebot	Überregionales Spo	rtstättenangebot
	Anlagenfunktion	Multifunktionale Sportanlage	Mehrzweckanlage	Monofunktional	e Sportanlage
	Flächen-/Raumformen	Großform	Kleinform	Flächige Form	Lineare Form
	Witterungsschutz	Freifläche	Überdeckte Fläche	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum
	Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung	In Teilbereichen regelkonforme Ausstattung	Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung
	Zugangsrecht	Geregelter Zugang	In Teilbereichen geregelter Zugang	Offener Zugang	Kommerzieller Zugang

Betreiber: Kommune

Hausmeister: Herr Michelsen & Herr Lorenz Tel.: 0170/9597209 & 0170/9570931

Nutzungszv	weck										
⊠ Sportpla Platz	ıtz: 2 F	Rasensport	plätze,	eine Rundla	ufbahn	mit sech	ns Bahr	nen um dei	n großen	Platz (	Tenne), Flutlichtanlage auf dem kleinen
☐ Sporthal	lle:										
☐ Freifläch	ie:										
☐ sonstige	Anlag	e:									
Barrierefre	iheit:										
Barrierefr	eier Zu	ugang zur S	portst	ätte:		$\boxtimes$	ja		nein		
Barrierefr	eie Sa	nitäranlage	en:			$\boxtimes$	ja		nein		
Nutzer:		Schule		Vereine		KITA		Private N	lutzer	$\boxtimes$	Andere: frei zugänglich für die Bevölkerung
711 80% sch	ulische	Mutzung									

Baujahr: 1974/76 und 2000 Letzte Sanierung: bis 1990

#### Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:

- Keine Flutlichtanlage auf dem großen Platz vorhanden.
- Sprunggrube ist vorhanden, aber sanierungsbedürftig.
- Kugelstoßanlage ist vorhanden, aber sanierungsbedürftig.
- Weitsprunganlage ist vorhanden, aber sanierungsbedürftig.
- Zwei Sprunggruben sind vorhanden, aber sanierungsbedürftig.
- Tore sind vorhanden.
- Funktional brauchbare, aber wenig ansprechende Anlage.
- Grandplatz für Leichtathletik in der gymnasialen Oberstufe ungeeignet.
- Als Wettkampfanlage Typ C regional nicht wettkampftauglich.

## Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

An das Schulzentrum Süd angebunden.

- Sportfläche sollte am Nachmittag nicht genutzt werden.
- Die Benutzung des kleinen Platzes ist unklar.
- Auf dem kleinen Platz finden keine Bundesjugendspiele statt.
- Eine Erneuerung der Wettkampfbahnanlage (Tartanbahn mit 4-6 Bahnen, neue Kugel-, Weit- und Hochsprunganlage) ist erforderlich. Insbesondere für die Ausbildung der gymnasialen Oberstufe und der Ausrichtung von Bundesjugendspielen.



**Sportanlage:** Sporthalle Wulfsteert

Anschrift: Wulfsteert 18, 24340 Eckernförde



Lfd. Nr.: 5

Sportstättenform	Sportanlage	In Teilbereichen geregelte Sportgelegenheit	Sportgeleg	enheit	
Städtebauliche Verteilung	Lokales Sportstättenangebot	Regionales Sportstättenangebot	Überregionales Spor	tstättenangebot	
Anlagenfunktion	Multifunktionale Sportanlage	Mehrzweckanlage	Monofunktionale	Sportanlage	
Flächen-/Raumformen	Großform	Großform Kleinform		Lineare Form	
Witterungsschutz	Freifläche	Überdeckte Fläche	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum	
Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung	In Teilbereichen regelkonforme Ausstattung	Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung	
Zugangsrecht	Geregelter Zugang	In Teilbereichen geregelter Zugang	Offener Zugang		
Zugangsrecht	Geregelter Zugang	0 0	Offener Zugang	Kommerzieller Zugang	

Betreiber: Kommune

Hausmeister: Herr Schmitz

Tel.: 0151/12962247

# Nutzungszweck

☐ Sportplatz:
---------------

⊠ Sporthalle: Dreifeldhalle (945 m²) mit Tribüne (320 Sitzplätze) und 100 Stehplätzen

☐ Freifläche:☐ sonstige Anlage:



#### Barrierefreiheit:

Barrierefreier Zugang zur Sportstätte: ⊠ ja □ nein
Barrierefreie Sanitäranlagen: ⊠ ja □ nein

**Nutzer:** oxin Schule oxin Vereine oxin KITA oxin Private Nutzer oxin Andere:

Zu 50% schulische Nutzung; Vereine ab dem Nachmittag bis 22 Uhr

#### Baujahr: 1970/72

# Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:

- Heizung geht bei 23° C automatisch aus.
- Licht geht automatisch aus.
- Ein Materialienraum existiert für die Schule (geräumig und gut aufgestellt).
- Der Bodenbelag wurde 2011 erneuert.
- Dämmung aus den 70er Jahren vorhanden.
- Duschen neu mit Duschautomat.

# 1 1 1

#### Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

400 m Fußweg (5 Minuten) vom Schulgelände entfernt.

- Ein Veranstaltungsraum befindet sich im Eingangsbereich. Dieser ist jedoch mit 18 Grad für Yoga bspw. zu kalt.
- Belegung durch die Schulen ist gering.
- Für die Vereine fehlen weitere Belegungszeiten.
- Separater Lagerraum f
  ür die Vereine ist vorhanden.



**Sportanlage:** Wulfsteert-Sportplatz **Anschrift:** Wulfsteert 18, 24340 Eckernförde



Lfd. Nr.: 6

Sportstättenform	Sportanlage	In Teilbereichen geregelte Sportgelegenheit	Sportgeleg	genheit
Städtebauliche Verteilung	Lokales Sportstättenangebot	Regionales Sportstättenangebot	Überregionales Spor	tstättenangebot
Anlagenfunktion	Multifunktionale Sportanlage	Mehrzweckanlage	Monofunktionale	e Sportanlage
Flächen-/Raumformen	Großform	Kleinform	Flächige Form	Lineare Form
Witterungsschutz	Freifläche	Überdeckte Fläche	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum
Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung	In Teilbereichen regelkonforme Ausstattung	Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung
Zugangsrecht	Geregelter Zugang	In Teilbereichen geregelter Zugang	Offener Zugang	Kommerzieller Zugang

Betreiber: Kommune

Hausmeister: Herr Schmitz

Tel.: 0151/12962247

#### Nutzungszweck

Sportplatz: Sportplatz (14.000m²) mit Rundlaufbahn (6 Bahnen, Tenne), 1 Kleinspielfeld (Grandplatz, 2.150m²)

☐ Sporthalle: ☐ Freifläche:

 $\square$  sonstige Anlage:



#### Barrierefreiheit:

Barrierefreier Zugang zur Sportstätte: ☐ ja ☑ nein
Barrierefreie Sanitäranlagen: ☑ ja ☐ nein

**Nutzer:** oxtimes Schule oxtimes Vereine oxtimes KITA oxtimes Private Nutzer oxtimes Andere:

Zu 80% schulische Nutzung; Vereine ab dem Nachmittag bis 22 Uhr

#### Baujahr: 1976

#### Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:

- Die Sanitäranlagen sind in einem sehr guten Zustand.
- Die Umkleidekabinen sind in einem guten Zustand.
- Sprunggrube ist vorhanden.
- Tore sind vorhanden.
- Der Boden des Grandplatzes weist Mängel auf.



#### Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

Grenzt direkt an das Schulgelände und ein Wohngebiet an.

# ${\bf Allge meines, Be sonder heiten, grunds \"{a}tzliche\ Probleme:}$

- Außerhalb der genehmigten Spiel- und Trainingszeiten ist das Betreten des Rasenplatzes durch Unbefugte nicht gestattet.
- Ein Tor als Zugang zum Sportplatz.
- Das Kleinspielfeld ist mit Flutlicht ausgestattet.
- Grandplatz in schlechtem Zustand.

**Sportanlage:** Turnhalle Pestalozzi-Schule **Anschrift:** Reeperbahn 50, 24340 Eckernförde



Lfd. Nr.: 7

Sportstättenform	Sportanlage	In Teilbereichen geregelte Sportgelegenheit	Sportgeleg	enheit	
Städtebauliche Verteilung	Lokales Sportstättenangebot	Regionales Sportstättenangebot	Überregionales Sportstättenangebot		
Anlagenfunktion	Multifunktionale Sportanlage	Mehrzweckanlage	Monofunktionale Sportanlage		
Flächen-/Raumformen	Großform	Kleinform	Flächige Form	Lineare Form	
Witterungsschutz	Freifläche	Überdeckte Fläche	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum	
Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung	In Teilbereichen regelkonforme Ausstattung	Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung	
Zugangsrecht	Geregelter Zugang	In Teilbereichen geregelter Zugang	Offener Zugang	Kommerzieller Zugang	

Betreiber: Kommune Hausmeister: Herr Nissen Tel.: 0171/9126509 Nutzungszweck ☐ Sportplatz: ☑ Sporthalle: Einfeldhalle (237m²) ☐ Freifläche:  $\square$  sonstige Anlage: Barrierefreiheit: Barrierefreier Zugang zur Sportstätte:  $\boxtimes$ nein ja Barrierefreie Sanitäranlagen:  $\boxtimes$ ja nein Nutzer:  $\boxtimes$ Schule  $\boxtimes$ Vereine KITA Private Nutzer Andere: Polizei Zu 50% schulische Nutzung; Vereine ab dem Nachmittag bis 22; Uhr Polizei nutzt Angebote vor 15 Uhr.

Baujahr: 1909 Letzte Sanierung: bis 1990

#### Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:

- Geräteraum ist mit neuen Geräten bestückt.
- Licht und Heizung werden automatisch geregelt.
- Die Umkleiden und die Sanitäranlagen sind in einem guten Zustand.
- Tlw. fehlender Prellschutz an den Wänden.



#### Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

 $Eingebunden\ in\ das\ Gel\"{a} nde\ der\ Volkshochschule\ und\ gegen\"{u}\ ber\ des\ F\"{o}rderzentrums\ Pestalozzi\ sowie\ der\ Polizei\ Zentralstation.$ 

- Zu wenig Sportgeräte, nur zwei dicke Matten sind vorhanden.
- Keine Ösen für ein Volleyballnetz an den Wänden vorhanden.

**Sportanlage:** Gymnastikraum Pestalozzi-Schule **Anschrift:** Reeperbahn 50, 24340 Eckernförde



Lfd. Nr.: 8

Sportstättenform	Sportanlage	In Teilbereichen geregelte Sportgelegenheit	Sportgeleg	enheit	
Städtebauliche Verteilung	Lokales Sportstättenangebot	Regionales Sportstättenangebot	Überregionales Sportstättenangebot		
Anlagenfunktion	Multifunktionale Sportanlage	Mehrzweckanlage	Monofunktionale Sportanlage		
Flächen-/Raumformen	Großform	Kleinform	Flächige Form	Lineare Form	
Witterungsschutz	Freifläche	Überdeckte Fläche	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum	
Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung	In Teilbereichen regelkonforme Ausstattung	Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung	
Zugangsrecht	Geregelter Zugang	ugang In Teilbereichen geregelter Offener Zugang		Kommerzieller Zugang	
Betreiber: Kommune					

Hausmeister: Herr Niss	en						Tel.:	0171/912	26509	
Nutzungszweck										
☐ Sportplatz:										
☑ Sporthalle: Gymnastikraum mit Fensterfront (118m²)										
☐ Freifläche:	☐ Freifläche:									
$\square$ sonstige Anlage:										
Barrierefreiheit:										
Barrierefreier Zugang	zur Sp	ortstä	itte:			ja	$\boxtimes$	nein		
Barrierefreie Sanitära	nlagen	:				ja	$\boxtimes$	nein		
Nutzer: 🛛 Sch	ule	$\boxtimes$	Vereine		KITA		Private N	lutzer	$\boxtimes$	Andere: Polizei
Zu 50% schulische Nutz	ung; V	ereine	e ab dem Nac	chmitta	g bis 22;	Uhr Po	olizei nutzt	Angebot	e vor 1	5 Uhr.
Bauiahr: 1909 Letzte	Sanie	rung:	bis 1990							

#### baujani. 1909 Letzte Samerung. Dis 1990

# Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:

- Der Gymnastikraum befindet sich in einem guten Zustand.
- Die Umkleideräume und Sanitäranlagen befinden sich im Erdgeschoß und sind über eine Treppe zu erreichen.
- Parkettboden ist vorhanden.

#### Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

Eingebunden in das Gelände der Volkshochschule und gegenüber des Förderzentrums Pestalozzi sowie der Polizei Zentralstation. Der Gymnastikraum befindet sich in der ersten Etage und ist über eine Treppe erreichbar.

- Erreichbar über eine Treppe.
- Kein Raum für Lagermöglichkeiten vorhanden.

**Sportanlage:** Turnhalle Grund- und Gemeinschaftsschule

Eckernförde, Standort Mitte

Anschrift: Kieler Straße 59, 24340 Eckernförde



Lfd. Nr.: 9

Sportstättenform	Sportanlage	In Teilbereichen geregelte Sportgelegenheit	Sportgeleg	genheit					
Städtebauliche Verteilung	Lokales Sportstättenangebot	Regionales Sportstättenangebot	Überregionales Spoi	rtstättenangebot					
Anlagenfunktion	Multifunktionale Sportanlage	Mehrzweckanlage	Monofunktionale	e Sportanlage					
Flächen-/Raumformen	Großform	Kleinform	Flächige Form	Lineare Form					
Witterungsschutz	Freifläche	Überdeckte Fläche	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum					
Ausstattung	Ausstattung Regelkonforme Ausstattung		Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung					
Zugangsrecht	Geregelter Zugang	In Teilbereichen geregelter Zugang	Iter Offener Zugang Kommerziell Zugang						
Potroibor: Kommuno	Datusihan Kommuna								

Betreiber: Kommune

Hausmeister: Herr Gey

Tel.: 0151/21994838

Vereine

Nutzungszweck				
☐ Sportplatz:				
☐ Sporthalle: Einfeldhalle (288m²)				
☐ Freifläche:				
☐ sonstige Anlage:				
Barrierefreiheit:				
barrierenieit.				
Barrierefreier Zugang zur Sportstätte:	ja	nein		
	ja ja	nein nein		

Private Nutzer

KITA

Baujahr: 1930, 1988 renoviert

 $\boxtimes$ 

Nutzer:

#### Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:

Starker Lichteinfall durch die Fensterfront.

 $\boxtimes$ 

Zu 70% schulische Nutzung; Vereine ab dem Nachmittag bis 22 Uhr

- Parkettboden vorhanden.
- Licht wird manuell geregelt.

Schule

- Die Halle ist in einem guten Zustand.
- Die Sanitäranlagen sind in einem guten Zustand.
- Die Umkleideräume sind in einem guten Zustand.

#### Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

Innenstadtnah gelegen.

# Allgemeines, Besonderheiten, grundsätzliche Probleme:

- Nur vier Klappen zum Lüften sind vorhanden.
- Kein abschließbarer Geräteraum ist vorhanden.
- Gute kleine Halle für Kleingruppensport
- Wenig Lagerraum f
  ür Sportger
  äte.



Andere:



Sportanlage: Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde,

Anschrift: Noorwanderweg, 24340 Eckernförde



Lfd. Nr.: 10

L					
	Sportstättenform	Sportanlage	In Teilbereichen geregelte Sportgelegenheit	Sportgeleg	genheit
	Städtebauliche Verteilung	Lokales Sportstättenangebot	Regionales Sportstättenangebot	Überregionales Spor	tstättenangebot
	Anlagenfunktion	Multifunktionale Sportanlage	Mehrzweckanlage	Monofunktionale	e Sportanlage
	Flächen-/Raumformen	Großform	Kleinform	Flächige Form	Lineare Form
	Witterungsschutz	Freifläche	Überdeckte Fläche	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum
	Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung	In Teilbereichen regelkonforme Ausstattung	Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung
	Zugangsrecht	Geregelter Zugang	In Teilbereichen geregelter Zugang	Offener Zugang	Kommerzieller Zugang

Betreiber: Kommune Tel.: 0170/5431644 Hausmeister: Herr Gussinat

#### Nutzungszweck

☐ Sportplatz:

☑ Sporthalle: Dreifeldhalle (945m²)

☐ Freifläche:

 $\square$  sonstige Anlage:



#### Barrierefreiheit:

Barrierefreier Zugang zur Sportstätte:

Schule

 $\boxtimes$ 

nein

Private Nutzer

Barrierefreie Sanitäranlagen:

ja

nein

KITA Schulische Nutzung; Vereine ab dem Nachmittag bis 22 Uhr

 $\boxtimes$ 

#### Baujahr: 1980/81

Nutzer:

# Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:


Energetische Probleme: durch die großen Fenster geht viel Wärme verloren.

Vereine

- Risse sind im Boden vorhanden.
- Schwingboden senkt sich teilweise ab.
- Heizung hat eine automatische Nachtsenkung.
- Licht wird manuell geregelt.
- Lärm trotz Trennwände.
- Linienführung teilweise nicht erkennbar.
- Basketballkörbe sind zu dicht an der Wand montiert.



Andere:





#### Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

Nicht in das Schulgelände integriert.

- Probleme zwischen Vereinen und Schulen existieren (Geräte sind oft nicht an ihrer Stelle, Bierflaschen liegen in der Halle).
- Kleinere Materialien dürfen von den Vereinen mitgenutzt werden.
  - Sehr viele Gerätschaften zum Kunstturnen sind vorhanden.

Sportanlage: Turnhalle Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde,

Standort Nord

Anschrift: Johann-Hinrich-Fehrs-Weg, 24340 Eckernförde



Lfd. Nr.: 11

L							
	Sportstättenform	Sportanlage	In Teilbereichen geregelte Sportgelegenheit	Sportgelegenheit			
	Städtebauliche Verteilung	Lokales Sportstättenangebot	Überregion		Überregionales Sportstättenangebot		
	Anlagenfunktion	Multifunktionale Sportanlage	Mehrzweckanlage	Monofunktionale	e Sportanlage		
	Flächen-/Raumformen	Großform	Kleinform	Flächige Form	Lineare Form		
	Witterungsschutz	Freifläche	Überdeckte Fläche	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum		
	Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung	In Teilbereichen regelkonforme Ausstattung	Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung		
	Zugangsrecht	Geregelter Zugang	In Teilbereichen geregelter Zugang	Offener Zugang	Kommerzieller Zugang		
Γ	Retreiber: Kommune						

Betreiber: Kommune Hausmeister: Herr Gussinat Tel.: 0170/5431644 Nutzungszweck ☐ Sportplatz: ⊠ Sporthalle: Einfeldhalle (288m²) ☐ Freifläche: ☐ sonstige Anlage: Barrierefreiheit: Barrierefreier Zugang zur Sportstätte: nein ja Barrierefreie Sanitäranlagen: ja  $\boxtimes$ nein Nutzer:  $\boxtimes$ Schule  $\boxtimes$ Vereine KITA Private Nutzer Andere: П Schulische Nutzung; Vereine ab dem Nachmittag bis 22 Uhr

# Baujahr: 1962/1963

#### Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:

- Starker Lichteinfall durch die Fensterfront und dadurch besonders warm und stickig im Sommer.
- Fehlende Lüftung.
- Kisten werden in der Halle gelagert. Dadurch erhöhte Unfallgefahr.



#### Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

Eingebunden in das Schulgelände.

# $\label{lem:allgemeines} \textbf{Allgemeines}, \textbf{Besonderheiten}, \textbf{grunds\"{a}tzliche Probleme:}$

- Kletterwand ist vorhanden.
- Nur wenig Fenster zum Lüften sind vorhanden, so dass die Tür im Geräteraum im Sommer zum Lüften geöffnet wird.
- Halle ist zu klein für über 15-Jährige.
- Sehr gefüllter Materialienraum.



**Sportanlage:** Gymnastikraum Grund- und Gemeinschaftsschule

Eckernförde, Standort Nord

Anschrift: Johann-Hinrich-Fehrs-Weg, 24340 Eckernförde



Lfd. Nr.: 12

	Sportstättenform	Sportanlage	In Teilbereichen geregelte Sportgelegenheit	Sportgelegenheit			
	Städtebauliche Verteilung	Lokales Sportstättenangebot	Regionales Sportstättenangebot	Überregionales Sportstättenangebot			
	Anlagenfunktion	Multifunktionale Sportanlage	Mehrzweckanlage	Monofunktionale Sportanlage			
	Flächen-/Raumformen	Großform	Kleinform	Flächige Form	Lineare Form		
	Witterungsschutz	Freifläche	Überdeckte Fläche	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum		
	Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung	In Teilbereichen regelkonforme Ausstattung	Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung		
	Zugangsrecht	Geregelter Zugang	In Teilbereichen geregelter Zugang	Offener Zugang	Kommerzieller Zugang		
l	Retrainer: Kommune						

Betreiber: Kommune

Hausmeister: Herr Gussinat

Tel.: 0170/5431644

nausmeister: nerr Gussiliat			rei (	01/0/543	31044				
Nutzungszweck									
☐ Sportplatz:									
oxtimes Sporthalle: Gymnastikraum mit Fensterfront (108m	☑ Sporthalle: Gymnastikraum mit Fensterfront (108m²)								
☐ Freifläche:									
☐ sonstige Anlage:									
Barrierefreiheit:									
Barrierefreier Zugang zur Sportstätte:		ja	$\boxtimes$	nein					
Barrierefreie Sanitäranlagen:		ja	$\boxtimes$	nein					
Nutzer: 🛛 Schule 🖾 Vereine 🗌	KITA		Private N	lutzer		Andere:			
Schulische Nutzung; Vereine ab dem Nachmittag bis 2	chulische Nutzung; Vereine ab dem Nachmittag bis 22 Uhr								
- 11 1000/00						of form			

Baujahr: 1962/63

#### Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:

- Großer Lichteinfall durch die Fensterfront.
- Die Halle ist in einem guten Zustand.



#### Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

Eingebunden in das Schulgelände.

- Zugang durch die Turnhalle.
- Kein Materialraum vorhanden.



**Sportanlage:** Sportplatz Grund- und Gemeinschaftsschule, Standort Nord

Anschrift: Pferdemarkt 66, 24340 Eckernförde



Lfd. Nr.: 13

_							
	Sportstättenform	Sportanlage	In Teilbereichen geregelte Sportgelegenheit	Sportgeleg	enheit		
	Städtebauliche Verteilung	Lokales Sportstättenangebot	Regionales Sportstättenangebot	Überregionales Sportstättenangebot			
	Anlagenfunktion	Multifunktionale Sportanlage	Mehrzweckanlage	Monofunktionale	e Sportanlage		
	Flächen-/Raumformen	Großform	Kleinform	Flächige Form	Lineare Form		
	Witterungsschutz	Freifläche	Überdeckte Fläche	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum		
	Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung	In Teilbereichen regelkonforme Ausstattung	Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung		
	Zugangsrecht	Geregelter Zugang	In Teilbereichen geregelter Zugang	Offener Zugang	Kommerzieller Zugang		

Betreiber: Kommune

Hausmeister: Herr Gussinat

Tel.: 0170/5431644

Sportplatz: Laufbahn und Leice     Aufbahn und Leice	chtathletikanlage mit Kunststoffbeläg	en (13.000m²) (Baujahr 1989/91)
☐ Sporthalle:		

☐ Freifläche:
☐ sonstige Anlage:

Nutzungszweck

Barrierefreiheit:

Barrierefreier Zugang zur Sportstätte:  $\boxtimes$  ja  $\square$  nein Barrierefreie Sanitäranlagen:  $\boxtimes$  ja  $\square$  nein

**Nutzer:** oxtimes Schule oxtimes Vereine oxtimes KITA oxtimes Private Nutzer oxtimes Andere: Bevölkerung

Schulische Nutzung; Vereine ab dem Nachmittag bis 22 Uhr

# Baujahr: 1962

#### Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:

- Anlage mit zahlreichen Mängeln.
- Absprungbretter beim Weitsprung sind uneben und können zu Verletzungen führen.
- Laufbahn weist Risse und Unebenheiten auf und kann so zu Verletzungen führen.
- Laufbahn ist mit Moss versehen, diese ist sehr rutschig bei Nässe und kann zu Verletzungen führen.
- Basketballplatz mit zwei Körben ist vorhanden.
- Flutlichtanlage ist vorhanden.

# Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

Eingebunden in das Schulgelände der Grund- und Gemeinschaftsschule, Standort Nord.

#### Allgemeines, Besonderheiten, grundsätzliche Probleme:

- Sportplatz weist einen sanierungsbedürftigen Zustand auf.







**Sportanlage:** Turnhalle Richard-Vosgerau-Schule **Anschrift:** Bergstraße 26, 24340 Eckernförde



Lfd. Nr.: 14

		F				
Sportstättenform	Sportanlage	In Teilbereichen geregelte Sportgelegenheit	Sportgelegenheit			
Städtebauliche Verteilung	Lokales Sportstättenangebot	Regionales Sportstättenangebot	Überregionales Spo	rtstättenangebot		
Anlagenfunktion	Multifunktionale Sportanlage	Mehrzweckanlage	Monofunktional	e Sportanlage		
Flächen-/Raumformen	Großform	Kleinform	Flächige Form	Lineare Form		
Witterungsschutz	Freifläche	Überdeckte Fläche	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum		
Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung	In Teilbereichen regelkonforme Ausstattung	Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung		
Zugangsrecht	Geregelter Zugang	In Teilbereichen geregelter Zugang	Offener Zugang	Kommerzieller Zugang		
Betreiber: Kommune						

Hausmeister: Herr Mahrt Tel.: 0157/75396401

Nutzungszweck

U	
Sportplatz:	

☑ Sporthalle: Einfeldhalle (288m²)

☐ Freifläche:☐ sonstige Anlage:

#### Barrierefreiheit:

Barrierefreier Zugang zur Sportstätte:  $\boxtimes$  ja  $\square$  nein Barrierefreie Sanitäranlagen:  $\boxtimes$  ja  $\square$  nein

**Nutzer:**  $oxed{\boxtimes}$  Schule  $oxed{\boxtimes}$  Vereine  $oxed{\square}$  KITA  $oxed{\square}$  Private Nutzer  $oxed{\square}$  Andere:

Zu 90% schulische Nutzung; Vereine ab dem Nachmittag bis 22 Uhr

#### Baujahr: 1980/82

#### Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:

- 10 Luken zum Lüften vorhanden.
- Zeituhr und Wärmefühler vorhanden.
- Für das Licht existiert ein manueller Lichtschalter.
- Bewegungsmelder in den Umkleiden vorhanden.
- Linienführung teilweise nicht mehr durchgängig vorhanden.
- Die Umkleiden sind in einem guten Zustand.
- Die Sanitäranlagen sind in einem guten Zustand.
- Prellschutz ist an den Wänden vorhanden.

#### Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

Eingebunden in das Schulgelände.

## $\label{ligemeines} \textbf{Allgemeines, Besonderheiten, grunds \"{a}tzliche\ Probleme:}$

- Außerordentlich viele Gerätschaften sind zum Turnen (vier Barren) vorhanden.
- Basketballkörbe sind zu dicht an der Wand montiert- Verletzungsgefahr.







Sportanlage: Sportplatz Richard-Vosgerau-Schule Anschrift: Norderstraße, 24340 Eckernförde



Lfd. Nr.: 15

Sportstättenform	Sportanlage	In Teilbereichen geregelte Sportgelegenheit	Sportgelegenheit			
Städtebauliche Verteilung	Lokales Sportstättenangebot	Regionales Sportstättenangebot	Überregionales Spor	tstättenangebot		
Anlagenfunktion	Multifunktionale Sportanlage	Mehrzweckanlage	Monofunktionale	Sportanlage		
Flächen-/Raumformen	Großform	Kleinform	Flächige Form	Lineare Form		
Witterungsschutz	Freifläche	Überdeckte Fläche	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum		
Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung	In Teilbereichen regelkonforme Ausstattung	Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung		
Zugangsrecht	Geregelter Zugang	In Teilbereichen geregelter Zugang	Offener Zugang	Kommerzieller Zugang		

Betreiber: Kommune Hausmeister: Herr Mahrt Tel.: 0157/75396401

#### Nutzungszweck

🛮 Sportplatz: Kleinspielfeld, 50-m-Laufbahn und Weitsprun	ggrube (insgesamt 2.100m²)
---	----------------------------

☐ Sporthalle: ☐ Freifläche:  $\square$  sonstige Anlage:

# Barrierefreiheit:

Barrierefreier Zugang zur Sportstätte:  $\boxtimes$ ja nein Barrierefreie Sanitäranlagen: nein ja

Vereine

 $\boxtimes$ Schulische Nutzung; Vereine ab dem Nachmittag bis 22 Uhr

#### Baujahr: 1995

Nutzer:

#### Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:

- Keine genormte leichtathletische Ausbildung möglich.
- Tore sind über das ganze Jahr fest montiert.
- Maulwurfhügel sind vorhanden.

Schule

- Eine Sprunggrube mit marodem Absprung ist vorhanden.
- Sand in der Sprunggrube von geringer Qualität.
- Laufbahn für 50m Sprint vorhanden.
- Steine und Rillen befinden sich in der Anlaufbahn.



 $\boxtimes$ 

Private Nutzer



Andere: Bevölkerung

#### Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

300m von dem Schulgelände entfernt. Das entspricht in etwa 4 Minuten Fußweg. Eingebunden in ein Wohngebiet.

KITA

- Der Platz ist eingezäunt.
- Ein Fangzaun ist vorhanden.
- Ein Schuppen ist vorhanden.
- Eine Sanitäranlage sowie ein Geräteraum sind unmittelbar am Sportplatz vorhanden.
- Der Kindergarten hat ein separates Tor zu dem Sportplatz.



Sportanlage: Turnhalle Berufsbildungszentrum Anschrift: Fischerkoppel, 24340 Eckernförde



Lfd. Nr.: 16

:
enangebot
anlage
neare Form
Klimatisch eschlossener Raum
Komfort- usstattung
mmerzieller Zugang
n K

Betreiber: Kreis

Tel.: 0174/9100717
1

# Nutzungszweck ☐ Sportplatz:

☑ Sporthalle: Einfeldhalle (288m²) mit Empore

☐ Freifläche:  $\square$  sonstige Anlage:

#### Barrierefreiheit:

Barrierefreier Zugang zur Sportstätte:  $\boxtimes$ nein ja Barrierefreie Sanitäranlagen:  $\boxtimes$ ja nein

KITA

Schule  $\boxtimes$ Vereine Private Nutzer

Zu 90% schulische Nutzung; Vereine ab dem Nachmittag bis 22 Uhr

#### Baujahr:

Nutzer:

 $\boxtimes$ 

#### baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:

- Linien sind teilweise sehr blass.
- Sichtschutz vor der Sonne ist vorhanden.
- Zeitschaltuhr bis 23 Uhr ansonsten ist manueller Betrieb möglich.
- Photovoltaikanlage zur Unterstützung.
- Die Umkleiden sind in einem sehr guten Zustand.
- Die Sanitäranlagen sind in einem sehr guten Zustand.
- Die Halle ist in einem sehr guten Zustand.

# Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

Auf der anderen Straßenseite des Berufsbildungszentrums.

#### Allgemeines, Besonderheiten, grundsätzliche Probleme:

- Kletteranlage zum Ausfahren mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden ist vorhanden.
- Am Wochenende findet keine Belegung. Die Halle wird dann gereinigt.



Andere:





**Sportanlage:** Sporthalle Fritz-Reuter-Schule

Anschrift: Saxtorfer Weg 151/153, 24340 Eckernförde



Lfd. Nr.: 17

Sportstättenform	Sportanlage	In Teilbereichen geregelte Sportgelegenheit	Sportgelegenheit			
Städtebauliche Verteilung	Lokales Sportstättenangebot	Regionales Sportstättenangebot	Überregionales Spor	tstättenangebot		
Anlagenfunktion	Multifunktionale Sportanlage	Mehrzweckanlage	Monofunktionale	Sportanlage		
Flächen-/Raumformen	Großform	Kleinform	Flächige Form	Lineare Form		
Witterungsschutz	Freifläche	Überdeckte Fläche	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum		
Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung	In Teilbereichen regelkonforme Ausstattung	Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung		
Zugangsrecht	Geregelter Zugang	In Teilbereichen geregelter Zugang	Offener Zugang	Kommerzieller Zugang		
Betreiber: Kommune						

Hausmeister: Herr Hinkerode Tel.: 0170/9526438

Nutzungsz	weck										
☐ Sportpla	tz:										
⊠ Sportha	le: Dre	eifeldhalle (	(945m²	<del>'</del> )							
☐ Freifläch	ie:										
☐ sonstige	Anlag	e:									
Barrierefre	iheit:										
Barrierefr	eier Zu	ugang zur S	portst	ätte:		$\boxtimes$	ja		nein		
Barrierefreie Sanitäranlagen:			$\boxtimes$	ja		nein					
Nutzer:	$\boxtimes$	Schule	$\boxtimes$	Vereine		KITA		Private N	Nutzer	Andere:	
Zu 90% sch	Zu 90% schulische Nutzung; Vereine ab dem Nachmittag bis 22 Uhr										

# Baujahr: 1973

#### Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:

- Graffiti an den Außenwänden und an den Türen.
- Prellschutz weist Risse auf.
- "Stolperfallen" und Unebenheiten im Hallenboden.
- Hallenboden ist sehr oft geflickt worden.
- Der Geräteraum hat ein eigenes Schließsystem für Schulen und Vereine.
- Neuere Gerätschaften sind vorhanden.
- Umkleideräume sind sehr alt.
- Veraltete Duschbänke für Fußballer sind vorhanden.

#### Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

Eingebunden in das Schulgelände.

- Halle wird auch für zentrale Veranstaltungen genutzt sowie Einschulungsveranstaltungen.
- Die Sporthalle ist stark sanierungsbedürftig.





**Sportanlage:** Sportplatz Fritz-Reuter-Schule

Anschrift: Saxtorfer Weg 151/153, 24340 Eckernförde



Lfd. Nr.: 18

Control of the Contro							
Sportstättenform Sportanlage		In Teilbereichen geregelte Sportgelegenheit	Sportgeleg	enheit			
Städtebauliche Verteilung	Lokales Sportstättenangebot	Regionales Sportstättenangebot	Überregionales Sportstättenangebot				
Anlagenfunktion	Multifunktionale Sportanlage	Mehrzweckanlage	Monofunktionale	e Sportanlage			
Flächen-/Raumformen	Großform	Kleinform	Flächige Form	Lineare Form			
Witterungsschutz	Freifläche	Überdeckte Fläche	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum			
Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung	In Teilbereichen regelkonforme Ausstattung	Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung			
Zugangsrecht	Geregelter Zugang	In Teilbereichen geregelter Zugang	Offener Zugang	Kommerzieller Zugang			

Betreiber: Kommune
Hausmeister: Herr Hinkerode

Nutzungszweck
---------------

- 🖂 Sportplatz: 13.100m² mit Rundlaufbahn (6 Bahnen, Tenne), ein kleinerer Bolzplatz ist in unmittelbarer Umgebung
- ☐ Sporthalle:☐ Freifläche:
- ☐ sonstige Anlage:

#### Barrierefreiheit:

Barrierefreier Zugang zur Sportstätte:  $\boxtimes$  ja  $\square$  nein Barrierefreie Sanitäranlagen:  $\boxtimes$  ja  $\square$  nein

Nutzer: ⊠ Schule ⊠ Vereine □ KITA □ Private Nutzer ⊠ Andere: Bevölkerung

Zu 80% schulische Nutzung; Vereine ab dem Nachmittag bis 22 Uhr

Baujahr: 1979/80

#### baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:

- Basketballkörbe sind defekt und ungenutzt.
- Oberflächenwasser läuft gut ab.
- Keine genormte leichtathletische Ausbildung möglich.
- Weitsprunganlage ist vorhanden.
- Kugelstoßanlage ist zugewachsen.



Tel.: 0170/9526438



# Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

Angebunden an die Fritz-Reuter-Schule.

# ${\bf Allgemeines, Be sonder heiten, grunds\"{a}tzliche\ Probleme:}$

- Die schulische Ausbildung der Leichtathletik ist nur eingeschränkt möglich.

**Sportanlage:** Aula Pestalozzi-Schule

Anschrift: Reeperbahn 50, 24340 Eckernförde



Lfd. Nr.: 19

_							
	Sportstättenform	Sportanlage	In Teilbereichen geregelte Sportgelegenheit	Sportgelegenheit			
Städtebauliche Verteilung Lokales Sportstättenangebot			Regionales Sportstättenangebot	Überregionales Sportstättenangebot			
Anlagenfunktion Multifunktionale Sportanlage			Mehrzweckanlage	Monofunktionale Sportanlage			
	Flächen-/Raumformen	Großform	Kleinform	Flächige Form	Lineare Form		
	Witterungsschutz	Freifläche	Überdeckte Fläche	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum		
	Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung	In Teilbereichen regelkonforme Ausstattung	Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung		
	Zugangsrecht	Geregelter Zugang	In Teilbereichen geregelter Zugang	Offener Zugang	Kommerzieller Zugang		

Betreiber: Kommune
Hausmeister: Herr Nissen
Tel.: 0171/9126509

# Nutzungszweck

☐ Sportplatz:☐ Sporthalle:☐ Freifläche:

⊠ sonstige Anlage: Aula der Pestalozzi-Schule



# Barrierefreiheit:

**Nutzer:** oxin Schule oxin Vereine oxin KITA oxin Private Nutzer oxin Andere:

#### Baujahr: 1909

#### Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:

- Mobile Spiegel sind vorhanden.
- Aufenthaltsraum ist vorhanden.
- Umkleidegelegenheit ist in den Aufenthaltsraum integriert.
- Bühnenelemente sind in den Aufenthaltsraum integriert.



#### Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

Eingebunden in das Gelände der Volkshochschule und gegenüber des Förderzentrums Pestalozzi sowie der Polizei Zentralstation. Die Aula befindet sich in der obersten Etage und ist über Treppen erreichbar.

#### Allgemeines, Besonderheiten, grundsätzliche Probleme:

Die Holzpaneelen sind denkmalgeschützt.

Sportanlage: Aula Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde,

Standort Mitte

Anschrift: Kieler Straße 59, 24340 Eckernförde



Lfd. Nr.: 20

Sportstättenform	Sportanlage	In Teilbereichen geregelte Sportgelegenheit	Sportgeleg	genheit		
Städtebauliche Verteilung	Lokales Sportstättenangebot	Regionales Sportstättenangebot	Überregionales Sportstättenangebot			
Anlagenfunktion	Multifunktionale Sportanlage	Mehrzweckanlage	Monofunktionale	e Sportanlage		
Flächen-/Raumformen	Großform	Kleinform	Flächige Form	Lineare Form		
Witterungsschutz	Freifläche	Überdeckte Fläche	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum		
Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung	In Teilbereichen regelkonforme Ausstattung	Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung		
Zugangsrecht	Geregelter Zugang	In Teilbereichen geregelter Zugang	Offener Zugang	Kommerzieller Zugang		
Betreiber: Kommune						

Hausmeister: Herr Gey Tel.: 0151/21994838 Nutzungszweck ☐ Sportplatz:  $\square$  Sporthalle: ☐ Freifläche: ☑ sonstige Anlage: Aula der Grund- und Gemeinschaftsschule Barrierefreiheit: Barrierefreier Zugang zur Sportstätte: ja  $\boxtimes$ nein Barrierefreie Sanitäranlagen: ja  $\boxtimes$ nein Nutzer:  $\boxtimes$ Schule  $\boxtimes$ Vereine KITA Private Nutzer Andere:

Baujahr: ca. 1930

# Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:

Sanitäranlagen sind vorhanden.

 Zwei Umkleide-/Aufenthaltsräume sind vorhanden

Lagerräume sind vorhanden.





### Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

Innenstadt, in dem Dachgeschoß der Schule befindlich. Über Treppen erreichbar.

# Allgemeines, Besonderheiten, grundsätzliche Probleme:

Fest montierte Spiegelwand ist vorhanden.

**Sportanlage:** Beachvolleyballfelder Schulzentrum Süd **Anschrift:** Sauerstraße 16, 24340 Eckernförde



Lfd. Nr.: 21

Sportstättenform	In Teilbereichen geregelte Sportgelegenheit				Sportgelegenheit			
Städtebauliche Verteilung			egionales :ättenange	bot	ĺ	Überregionales Spor	tstättenangebot	
Anlagenfunktion	Mehrzweckanlage					Monofunktionale	Sportanlage	
Flächen-/Raumformen	Großform		K	leinform			Flächige Form	Lineare Form
Witterungsschutz	Freifläche		Überdeckte Fläche			ums	Allseitig schlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum
Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung	reg		eilbereiche orme Ausst			Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung
Zugangsrecht	Geregelter Zugang	In Teilbereichen geregelter Zugang			C	Offener Zugang	Kommerzieller Zugang	
Betreiber: Kommune Hausmeister: Herr Michelsen 8	Betreiber: Kommune Hausmeister: Herr Michelsen & Herr Lorenz Tel.: 0170/9597209 & 0170/9570931							
Nutzungszweck								
□ Sportplatz: □ Sporthalle: □ Freifläche: □ sonstige Anlage: Drei Beachvolleyballfelder								
Barrierefreiheit:								
Barrierefreier Zugang zur Spo	rtstätte:	$\boxtimes$	ja		nein			
Barrierefreie Sanitäranlagen:			ja		nein			
Nutzer: 🛛 Schule	⊠ Vereine □	KITA		Private N	lutzer	$\boxtimes$	Andere: Bevölkeru	ıng
Baujahr:  Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:  - Sand als Untergrund.  - Rasenfläche auf dem Hügel zum Sitzen.								

# Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

Eingebunden in das Gelände des Schulzentrums Süd. Offen zugängliche Anlage

# Allgemeines, Besonderheiten, grundsätzliche Probleme:

Durch einen Wall eingerahmte Anlage

Sitzgelegenheiten sind vorhanden

Sportanlage: Bolzplätze Schulzentrum Süd Anschrift: Sauerstraße 16, 24340 Eckernförde



Lfd. Nr.: 22

Sportstättenform	Sportanlage	In Teilbereichen geregelte Sportgelegenheit	Sportgeleg	enheit		
Städtebauliche Verteilung	Lokales Sportstättenangebot	Regionales Sportstättenangebot	Überregionales Sportstättenangebot			
Anlagenfunktion Multifunktionale Sportanlage		Mehrzweckanlage	Monofunktionale Sportanlage			
Flächen-/Raumformen	Großform	Kleinform	Flächige Form	Lineare Form		
Witterungsschutz	Freifläche	Überdeckte Fläche	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum		
Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung	In Teilbereichen regelkonforme Ausstattung	Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung		
Zugangsrecht	Geregelter Zugang	In Teilbereichen geregelter Zugang	Offener Zugang	Kommerzieller Zugang		
Betreiber: Kommune						

Hausmeister: Herr Michelsen & Herr Lorenz			Tel.: 0170/9!	597209	& 0170/9570931
Nutzungszweck					
☐ Sportplatz:					
☐ Sporthalle:					
☐ Freifläche:					
⊠ sonstige Anlage: Drei Kleinspielfelder (2.900m²)					
Barrierefreiheit:					
Barrierefreier Zugang zur Sportstätte:	$\boxtimes$	ja	☐ nein		
Barrierefreie Sanitäranlagen:	$\boxtimes$	ja	☐ nein		
Nutzer: ⊠ Schule □ Vereine □	KITA		Private Nutzer	$\boxtimes$	Andere: Bevölkerung

#### Baujahr: 1985

#### Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:

- Tore sind vorhanden.
- Basketballkörbe sind vorhanden.
- Basketballkörbe sind teilweise sanierungsbedürftig.
- Kunststoffbelag als Untergrund ist sanierungsbedürftig.



#### Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

Eingebunden in das Gelände des Schulzentrums Süd. Offen zugängliches Gelände.

- Geschlossene Anlage mit Fangzaun und Löchern im Zaun, um Bälle wieder zu holen.
- Bodenschäden, ein Belag ist zu erneuern.
- Teilweise schattig gelegen, was zu einer Moosbildung führt und damit zu einer Verletzungsgefahr durch Ausrutschen.

**Sportanlage:** Meerwasser Wellenbad Eckernförde **Anschrift:** Preußerstraße 1, 24340 Eckernförde



Lfd. Nr.: 23

L			All and the second second				
Sportstättenform Sportanlage			In Teilbereichen geregelte Sportgelegenheit	Sportgeleg	genheit		
Städtebauliche Verteilung Lokales Sportstättenangebot			Regionales Sportstättenangebot	Überregionales Sportstättenangebot			
Anlagenfunktion Multifunktionale Sportanlage			Mehrzweckanlage	Monofunktionale	e Sportanlage		
	Flächen-/Raumformen	Großform	Kleinform	Flächige Form	Lineare Form		
	Witterungsschutz	Freifläche	Überdeckte Fläche	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum		
	Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung	In Teilbereichen regelkonforme Ausstattung	Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung		
	Zugangsrecht	Geregelter Zugang	In Teilbereichen geregelter Zugang	Offener Zugang	Kommerzieller Zugang		
1							

Betreiber: Stadtwerke Eckernförde Tel.: 04351 905400 Nutzungszweck ☐ Sportplatz: ☐ Sporthalle: ☐ Freifläche: Barrierefreiheit: Barrierefreier Zugang zur Sportstätte: nein  $\boxtimes$ ja Barrierefreie Sanitäranlagen:  $\boxtimes$ ja nein Nutzer:  $\boxtimes$ Schule  $\boxtimes$ KITA  $\boxtimes$ Private Nutzer  $\boxtimes$ Vereine Andere: Bevölkerung

#### Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:

- 42m x 15m Schwimmbecken
- Meerwasser-Wellenanlage
- Whirlpool
- Kinderbecken
- 75m-Rutsche
- Sauna, Finnische Sauna, Dampfbad, Sanarium, Schneekabine, Salzgrotte u.v.m.



#### Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):

Direkt am Strand gelegen. Nur einige wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt.

- Vielfältige Veranstaltungen
- Schwimmbecken ist nicht barrierefrei
- Kapazitätsengpässe
- Restriktionen: Eintrittspreise und Öffnungszeiten

**Sportanlage:** Tennisplätze

Anschrift: Lützowweg, 24340 Eckernförde



Sportstättenform Sportanlage			reichen gere rtgelegenhe		Sportgelegenheit		
Städtebauliche Verteilung	Lokales Sportstättenangebot		Regionales stättenangel	bot	Überregionales Spor	tstättenangebot	
Anlagenfunktion	Multifunktionale Sportanlage	Meh	rzweckanlag	ge	Monofunktionale	e Sportanlage	
Flächen-/Raumformen	Großform		Kleinform		Flächige Form	Lineare Form	
Witterungsschutz	Freifläche	Über	deckte Fläcl	ne	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum	
Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung		eilbereicher Forme Ausst		Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung	
Zugangsrecht	Geregelter Zugang	In Teilbe	reichen gere Zugang	gelter	Offener Zugang	Kommerzieller Zugang	
Barrierefreiheit:	Barrierefreier Zugang zur Sportstätte: ⊠ ja □ nein						
Nutzer:   Schule	⊠ Vereine □ I	KITA 🗆	Private N	lutzer	☐ Andere:		
Baujahr: 1975 (6 Plätze), 1980 (4 Plätze), 1988 (4 Plätze) Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:							
Lage, Anbindung & Umgebung (Gebietstyp):							
Allgemeines, Besonderheiten, grundsätzliche Probleme:							

**Sportanlage:** Sportanlage

Anschrift: Sonderburger Straße, 24340 Eckernförde



				<b>学</b> 歌诗			
Sportstättenform	Sportanlage		reichen gere rtgelegenheit	-	Sportgelegenheit		
Städtebauliche Verteilung	Lokales Sportstättenangebot		Regionales stättenangeb	oot	Überregionales Spor	rtstättenangebot	
Anlagenfunktion	Anlagenfunktion Multifunktionale Sportanlage				Monofunktionale Sportanlage		
Flächen-/Raumformen	Großform	k	Kleinform		Flächige Form	Lineare Form	
Witterungsschutz	Freifläche	Über	deckte Fläch	ie	Allseitig umschlossener Raum	Klimatisch abgeschlossener Raum	
Ausstattung	Regelkonforme Ausstattung		eilbereichen forme Aussta		Regeloffene Ausstattung	Komfort- ausstattung	
Zugangsrecht	Geregelter Zugang		reichen gereg Zugang	gelter	Offener Zugang	Kommerzieller Zugang	
<ul><li>☑ Sportplatz: Zwei Sportplätze</li><li>☐ Sporthalle:</li><li>☐ Freifläche:</li><li>☐ sonstige Anlage:</li></ul>							
Barrierefreiheit:							
Barrierefreier Zugang zur Spo		⊠ ja		nein			
Barrierefreie Sanitäranlagen:		⊠ ja		nein			
Nutzer:   Schule	⊠ Vereine □ I	KITA 🗆	Private Nu	utzer	☐ Andere:		
Baulicher Zustand, Ausstattungen, Sauberkeit, Mängel:  Rasenfläche							
Lage, Anbindung & Umgebung Im Wohngebiet gelegen.	(Gebietstyp):						
Allgemeines, Besonderheiten,	grundsätzliche Probleme:	:	_				

Spiel- und Sportfläche, Schulweg

Lfd. Nr. 1





Ausstattung:	Rollschuhbahn, Skateranlage, Multifunktionsfläche, Sitzgelegenheiten, Grillgelegenheiten
Untergrund:	Asphalt
Sonstige Merkmale:	Toilettenhaus
Restriktionen:	Tragen von Schutzausrüstung für die Skateboard-Anlage, Verbot der Nutzung der Skateboard- Anlage mit BMX-Rädern u.ä., Alkohol und Drogen sind nicht gestattet, Fahren bei Nässe ist verboten
Umfeldbedingungen:	Nähe zum Bahnhof

Name (Straßen-/ Platz-/ Parkname):

Kleingolfanlage Betreiber: Eckernförde Touristik & Marketing GmbH





Ausstattung:	18 Bahnen
Untergrund:	Kurzflor Kunstrasen, Holz, Stein
Sonstige Merkmale:	
Restriktionen:	Eintrittspreise, Öffnungszeiten
Umfeldbedingungen:	Nähe zum Strand

Bewegungsgelegenheiten am Strand Beachvolleyballfelder und Fitness









Ausstattung:	Beachvolleyballfelder, fünf Fitnessgeräte, Sitzgelegenheit
Untergrund:	Sand, Rasenfläche
Sonstige Merkmale:	Toilettenhaus
Restriktionen:	Benutzung der Fitnessgeräte von Personen unter 14-Jahren nur unter der Aufsicht der Eltern
Umfeldbedingungen:	Nähe zum Strand

Bewegungsgelegenheiten am Strand Beachbasketballfelder und Beachsoccer

Lfd. Nr. 4





Ausstattung:	Beachbasketballkörbe, Minitore für Beachsoccer
Untergrund:	Sand
Sonstige Merkmale:	
Restriktionen:	
Umfeldbedingungen:	Am Strand

# Name (Straßen-/ Platz-/ Parkname):

Fitness-Parcours Noorwanderweg





Ausstattung:	Acht Trimm-Dich-Geräte
Untergrund:	Rasenfläche
Sonstige Merkmale:	Sitzgelegenheit, Einführungstafel
Restriktionen:	
Umfeldbedingungen:	Noorwanderweg



Lfd. Nr. 6





Ausstattung:	Ein Fußballtor, ein Basketballkorb, Spielgeräte, Sitzgelegenheit
Untergrund:	Grasfläche, Kunststoffbelag
Sonstige Merkmale:	Fehlender Fangzaun
Restriktionen:	
Umfeldbedingungen:	Wohngebiet

Name	(Straßen-/	Platz-/	Parkname):

Bolzplatz Ostlandstraße





Ausstattung:	Drei Tore
Untergrund:	Rasenfläche
Sonstige Merkmale:	
Restriktionen:	
Umfeldbedingungen:	Nähe zum Wohngebiet

Bolzplatz Dietrich-Bonhoeffer-Straße

Lfd. Nr. 8





Ausstattung:	Basketballkorb, ein Fußballtor, Spielgeräte, Sitzgelegenheiten
Untergrund:	Rasenfläche, Sand, Pflastersteine
Sonstige Merkmale:	
Restriktionen:	
Umfeldbedingungen:	Wohngebiet

# Name (Straßen-/ Platz-/ Parkname):

Spielplatz Martin-Krebs-Weg





Ausstattung:	Zwei Fußballtore, Spielgeräte, Sitzgelegenheiten
Untergrund:	Rasenfläche, Sand
Sonstige Merkmale:	Moor in unmittelbarer Nähe, daher sehr mooriger Untergrund, fehlender Ballfangzaun
Restriktionen:	
Umfeldbedingungen:	Wohngebiet

Bolzplatz Prinzenstraße

Lfd. Nr. 10





Ausstattung:	Zwei Fußballtore, Spielgeräte, Sitzgelegenheiten
Untergrund:	Rasenfläche, Sand
Sonstige Merkmale:	Fehlender Ballfangzaun
Restriktionen:	Verbot von Hunden
Umfeldbedingungen:	Wohngebiet, Gärten, Straße

# Name (Straßen-/ Platz-/ Parkname):

Bolzplatz Letzte Pappel





Ausstattung:	Zwei Fußballtore, Spielgeräte, Sitzgelegenheiten
Untergrund:	Rasenfläche, Sand
Sonstige Merkmale:	Fehlender Ballfangzaun
Restriktionen:	
Umfeldbedingungen:	Größeres Gewässer, Wald

# Name (Straßen-/ Platz-/ Parkname): Spielplatz Moorweg Lfd. Nr. 12 Ausstattung: Zwei Fußballtore ohne Netze, Spielgeräte Untergrund: Rasenfläche Sonstige Merkmale: Umfeldbedingungen: Gewässer